2020年10月

TS-1550 リリースノート

Ver2.0.0 (2020/10/13)

【機能追加】

①

概要	LTC出力機能の追加
内容	・LTC信号を出力する機能を追加

②

概要	シリアル時刻信号出力機能の追加
内容	・シリアル時刻信号を出力する機能を追加 シリアル時刻信号出力を使用する場合、ライセンスが必要になります

【不具合改修】

①

概要	syslogのタイムスタンプなどで使用する装置の時刻に関する不具合を修正
内容	・PTP Masterから送信されるUTCオフセットがマイナスのとき、装置の時刻を誤った時刻に設定してしまう不具合を修正 ・PTP Masterから送信されるUTCオフセットがうるう秒調整時以外のタイミングで変更されたとき、 装置時刻を稀に誤った時刻に設定してしまう不具合を修正 ・装置の時刻が稀に1秒ずれることがある不具合を修正 ※本不具合によるPTP ClockのTAI時刻やBLACKポート/WCLKポートから出力される各種信号への影響はありません

Ver1.0.0 (2020/2/7)

【新規リリース】