

■：機能追加、▲機能改善、□：仕様変更、●：不具合修正、○脆弱性対応

バージョン	日付	TS-2560	TS-2220				(※1)	内容
		GNSS	GNSS	テレホンJJY	FM	長波JJY	光テレホンJJY	
2.1.0	2019年6月17日	▲	▲	-	-	-	-	SNMPトラップのGNSSエラーの条件を見直し、特定状況で毎秒出力となる事象を改善
		□	□	□	□	□	□	SSHを有効にしている場合のSSHポートフォワーディング機能を無効化
		●	●	●	●	●	●	LI=11配信時にLED3が点灯することがある不具合を修正
		●	●	●	●	●	●	前面パネル操作による日時設定変更失敗することがある不具合を修正
		-	-	-	-	-	▲	光テレホンJJYの発信タイミングが分散するよう改善
2.0.0	2019年05月15日	-	-	-	-	-	□	光テレホンJJYの時刻源クロックがホールドオーバーに遷移した際に出力するログレベルを他タイプに合わせ調整
		■	■	-	-	-	-	TS-2560に対応
		-	-	-	-	-	■	光テレホンJJYに対応
		■	■	■	■	■	-	装置内温度異常時にシステム停止する機能を追加
		■	■	-	-	-	-	NMEA0183センテンス(GNSSからの衛星情報)をCOMコネクタより出力する機能を追加
		■	■	-	-	-	-	GNSSのケーブル伝搬遅延時間を設定する機能を追加
		■	■	-	-	-	-	GNSSの測位モードをデフォルト値に戻すコマンドを追加
		○	○	○	○	○	-	NTP脆弱性に対応 (ntp-4.2.8p11で発表された脆弱性、CVE-2016-1549/CVE-2018-7170)
		○	○	○	○	○	-	Linuxカーネル脆弱性に対応 (CVE-2018-5391)
		●	●	●	●	●	-	NTP統計情報にごく稀に不正な値が記録される不具合を修正
		●	●	●	●	●	-	CLIから不正なタイムゾーンを設定できてしまう不具合を修正
		●	●	●	●	●	-	複数端末からのCLI操作時にごく稀にエラーが発生することがある不具合を修正
		●	●	●	●	●	-	WebからWeb/CLI設定の変更操作時にごく稀に接続設定が無効になる不具合を修正
●	●	●	●	●	-	web/CLI/前面パネルからhttpのallow-hostを設定して再起動すると設定が反映されない不具合を修正		
●	●	●	●	●	-	SNMPトラップのVariable bindingsの値が稀に異なる値となる不具合を修正		
●	●	-	-	-	-	GNSSの衛星マスク値の有効範囲が誤っている不具合を修正		
1.1.0	2018年05月15日	-	-	-	-	-	新規リリース	

※リリース日は出荷日と異なりますので、製品のバージョン確認をお願い致します。

(※1)光テレホンJJYはセイコータイムマネージドサービスでのみご利用いただけます。

https://www.seiko-sol.co.jp/products/time_server/time_server_lineup/time_managed_service/