

弊社ユーティリティソフトの Windows11 での動作に関して

UST(IPtUST)メンテナンスユーティリティソフト (ScUtil2、IPtUtil) 及び ST-9075B フォールバックスイッチユーティリティソフト (FBUTIL) に関して、以下のバージョンであれば、マイクロソフト社 Windows11 Professional で動作可能です。

※Windows11 Home での動作保証は致しません。

【対象ソフトウェア】

ScUtil2 V6.10 : SC-8279/8259/8239 メンテナンスユーティリティ

IPtUtil V4.00 : IPTranslator メンテナンスユーティリティ

FBUTIL V3.11.0 : ST-9075B FBSW ユーティリティ

但し、上記ソフトをインストールし正常に終了したが、ユーティリティソフト起動時にエラーのダイアログが表示される場合があります。

この事象の回避策として、各ユーティリティソフトに対応したバッチファイルをご提供いたします。

お手数お掛けしますが、上記事象が発生した場合には管理者権限で該当バッチファイルを実行後再度ユーティリティソフト起動し確認をお願いします。



パッチ適用しても起動出来ない場合には、弊社サポート窓口にお問い合わせください。

【起動失敗事象】

起動失敗時には以下のようなダイアログが表示されます。



※ ダイアログのファイル名や番号は異なる場合があります。



【対応方法】

該当バッチファイルを管理者権限のコマンドプロンプトより実行して下さい。

各ソフトに対応するバッチファイルは以下となります。

ScUtil2 の場合 → regist_ScUtil2.bat

IPtUtil の場合 → regist_IPtUtil.bat

FBUTIL の場合 → regist_FBUtil.bat

登録成功例：ScUtil2

```
管理者: コマンド プロンプト
>regist_ScUtil2.bat
登録 : C:\WINDOWS\SysWOW64\MSDbRptr.dll
登録 : C:\WINDOWS\SysWOW64\msstdfmt.dll
登録 : C:\WINDOWS\SysWOW64\ComDlg32.OCX
登録 : C:\WINDOWS\SysWOW64\mscomctl.OCX
登録 : C:\WINDOWS\SysWOW64\MSFLxGrd.ocx
登録 : C:\WINDOWS\SysWOW64\TabCtl32.Ocx
>
```

登録失敗例：ScUtil2

```
コマンド プロンプト
>regist_ScUtil2.bat
登録 : C:\WINDOWS\SysWOW64\MSDbRptr.dll
*登録が失敗しました [5]
登録 : C:\WINDOWS\SysWOW64\msstdfmt.dll
*登録が失敗しました [5]
登録 : C:\WINDOWS\SysWOW64\ComDlg32.OCX
*登録が失敗しました [5]
登録 : C:\WINDOWS\SysWOW64\mscomctl.OCX
*登録が失敗しました [5]
登録 : C:\WINDOWS\SysWOW64\MSFLxGrd.ocx
*登録が失敗しました [5]
登録 : C:\WINDOWS\SysWOW64\TabCtl32.Ocx
*登録が失敗しました [5]
>
```

バッチ使用イメージ

ご不明な点がございましたら、お手数ですが下記までお問い合わせをお願い致します。

お問い合わせ窓口 e-mail : ust.ce@seiko-sol.co.jp

以上