

# TS-2530リリースノート

2010/11/8

■:機能追加、□:仕様変更、●:不具合修正他

バージョン	日付		内容
4.202	2009年01月30日	●	うるう秒挿入時のRTC設定処理
4.201	2007年11月14日	■	IE7対応
		●	ifOperStatus MIBの状態が変化しない
		●	GPS受信機内の衛星管理テーブル処理(時刻ずれ対策)
		●	GPS受信機測位演算方法の改善
		●	open-ssl関係セキュリティパッチ
4.109	2006年10月20日	●	IPv6関係セキュリティパッチ
		●	前面パネルIPアドレスが正しく表示されない場合がある(4.101以降)
4.106	2006年09月27日	●	GPS受信機に異常を検出した場合に初期化する機能(時刻ずれ対策)
4.106	2006年09月27日	■	GPS受信機アップデート機能
4.101	2006年06月01日	●	FPU処理関係セキュリティパッチ
4.016	2006年04月21日	●	WEB画面グラフ表示
4.011	2005年12月12日	●	syslog機能
4.009	2005年11月07日	●	手動うるう秒設定機能
		□	2006年1月1日の暫定うるう秒対応
		■	GPS受信機うるう秒不具合(弊社CE対応)
4.008	2005年06月30日	●	バージョン4新規リリース